

# Tracto Elétric

## Bobinas de Ignição

Consulte nosso site: [www.tractoeletric.com.br](http://www.tractoeletric.com.br)

9 4794-1650 | 9 4011-3573

35\*65\*31848 | 55\*30\*8713

11 2283-3577

<p>BI1331</p> <p>GM 4 e 6 Cil</p>  <p>HY 1386191 YT 5200468-66</p>	<p>BI1527</p> <p>Hyster FT e Yale VX Motor Mazda</p>  <p>HY 1527571 YT 5800436-27</p>	<p>BI1564670</p> <p>GM 6 Cil</p>  <p>HY 1578521 YT 5800539-69</p>	<p>BI1584523</p> <p>Hyster FT e Yale VX</p>  <p>HY 1584523 YT 5800572-03</p>	<p>BI177230</p> <p>Mitsubishi</p>  <p>CL 918314 MB MD177230</p>
<p>BI22100</p> <p>Nissan H20/25 K21/25</p>  <p>NI 22020-50K10</p>	<p>BI326638</p> <p>Mitsubishi</p>  <p>CL 925969 MB MD358504</p>	<p>BI90919</p> <p>Toyota</p>  <p>TY 80919-76002-71</p>	<p>BI91H20</p> <p>Mitsubishi FG25N</p>  <p>MB 91H20-02930 NI 22448-AR215</p>	<p>BIRE</p> <p>Resistor para bobina Mitsubishi</p>  <p>KN 22451-03J11</p>
<p>TO011</p> <p>Bobina (068) Super Alta Potência</p>  <p>HY 823429 YA 7100457-86</p>	<p>TO011AB</p> <p>Abraçadeira</p>  <p>MB MD972011</p>	<p>TO011AZ</p> <p>Bobina (054) Baixa Potência</p>  <p>MB 9192009300 MB 9192005500</p>	<p>TO011B</p> <p>Bobina Bosch</p>  <p>HY 820041 YT 7113184-00</p>	<p>TO011PR</p> <p>Bobina (067) Alta Potência</p>  <p>CL923169 NI22433-20H00</p>
<p>TO011IM</p> <p>Bobina (067) Importada</p>  <p>Vai com abraçadeira</p>	<p>22229-50Y10</p> <p>Bobina Impulsora</p> 	<p>22229-77A11</p> <p>Bobina Impulsora</p>  <p>HY 1326399</p>		



[Debora.tracto@hotmail.com](mailto:Debora.tracto@hotmail.com)  
[Luccas.tracto@hotmail.com](mailto:Luccas.tracto@hotmail.com)

[Gabriela.tracto@hotmail.com](mailto:Gabriela.tracto@hotmail.com)  
[Hudson.tracto@hotmail.com](mailto:Hudson.tracto@hotmail.com)

Todos os códigos, nomes, descrições e marcas são unicamente para referência. Não significa que as peças sejam originais ou genuínas ou que somos distribuidor oficial da Marca. Jul/2017