

<p>SF002</p> <p>Yale, Hyster XM</p>  <p>Jogo Com 2 Unidades</p> <p>HY 1358223 YT 9182593-00</p>	<p>SF003</p> <p>Hyster FT / Yale VX</p>  <p>Jogo Com 2 Unidades</p> <p>Esquerda HY 1565313</p>	<p>SF005</p> <p>Hyster FT / Yale VX</p>  <p>Jogo Com 2 Unidades</p> <p>Direita HY 1565314</p>	
<p>SF008</p> <p>Yale G87P</p>  <p>HY 3018794 YT 5105908-00</p>	<p>SF009</p> <p>Hyster</p>  <p>HY 162135 YT 5800010-86</p>	<p>SF016</p> <p>Toyota 5FGCU18-30 8FG35</p>  <p>Jogo Com 2 Unidades</p> <p>TY 47504-22750-71</p>	
<p>SF012</p> <p>Complementar LD e LE</p>  <p>HY 1321838 YT 5800059-59</p>	<p>SF013</p> <p>Hyster 135 - 155XL</p> <p>Esquerda</p>  <p>HY 132839 YT 5800059-80</p>	<p>SF014</p> <p>Direita</p>  <p>HY 1321843 YT 5800059-60</p>	<p>SF019</p> <p>Hyster / Yale</p>  <p>Jogo Com 2 Unidades</p> <p>HY 2026787 YT 9291513-00</p>
<p>SF021</p> <p>Yale</p>  <p>Jogo Com 2 Unidades</p> <p>HY 2026303 YT 9150463-00</p>	<p>SF015</p> <p>Still</p> <p>Jogo com duas Unidades</p>  <p>ST 50002634</p>	<p>SF017</p> <p>Linde/Still</p>  <p>LD 8416718 ST 8429829</p>	

Todos os códigos, nomes, descrições e marcas são unicamente para referência.
Não significa que as peças sejam originais ou genuínas ou que somos distribuidor oficial da Marca.

✉ roberto.tracto@hotmail.com

☎ 11 940 113 573

✉ gabriela.tracto@hotmail.com

☎ 11 988 809 639

✉ felipef.tracto@hotmail.com

☎ 11 988 810 734

✉ diego.tracto@hotmail.com

☎ 11 947 941 650

☎ 11 2281-5800

Sapatas

<p>SF001</p> <p>Nissan, Komatsu Toyota 7FG15/18</p>  <p>Jogo Com 2 Unidades</p> <p>NI 44060-00H60 KO 3EA-30-11410 TY 47405-12810-71</p>	<p>SF004</p> <p>Toyota</p>  <p>Jogo Com 2 Unidades</p> <p>TY 47405-23000-71 TY 47405-23600-71</p>	<p>SF006</p> <p>Toyota</p>  <p>Jogo Com 2 Unidades</p> <p>TY 47512-33060-71 KO 3EB-30-31150</p>
<p>SF010</p> <p>Pastilha de Freio - Jogo com Duas Unidades</p>  <p>TY 47117-12240-71 TY 47113-12190-71</p>	<p>SF023</p> <p>Nissan / Toyota Jogo com 4 Unidades</p>  <p>TY 47440-30412-71</p>	<p>SF024</p> <p>Toyota Jogo com 2 Unidades</p>  <p>Jogo Com 2 Unidades</p> <p>TY 47407-30510-71</p>
<p>SF025</p> <p>Pastilha de Freio Toyota</p>  <p>TY 47207-11900-71</p>	<p>SF028</p> <p>Sapata de Freio Toyota Jogo com 4 Unidades</p>  <p>TY 47450-36760-71</p>	<p>SF007</p> <p>Clark Jogo com 4 Unidades</p>  <p>CL 2800017</p>
<p>SF022</p> <p>Komatsu e Mitsubishi FG45/50 Individual e Secundária - LE</p>  <p>KO 3EC-30-21140 MB 91946-14900 KO 3EC-30-21130 MB 91946-14700</p>	<p>Komatsu e Mitsubishi FG45/50 Individual e Secundária - LD</p>  <p>KO 3EC-30-21530 MB 91946-14800 KO 3EC-30-21541 MB 91946-15100</p>	<p>SF011</p> <p>Hyundai</p>  <p>Jogo Com 2 Unidades</p> <p>HD BD331-044-02</p>

Todos os códigos, nomes, descrições e marcas são unicamente para referência.
Não significa que as peças sejam originais ou genuínas ou que somos distribuidor oficial da Marca.

✉ roberto.tracto@hotmail.com

☎ 11 940 113 573

✉ gabriela.tracto@hotmail.com

☎ 11 988 809 639

✉ felipef.tracto@hotmail.com

☎ 11 988 810 734

✉ diego.tracto@hotmail.com

☎ 11 947 941 650

Out/2024

☎ 11 2281-5800

Sapatas

<p>SF018 Hangcha e Heli</p>  <p>HE 24433-75000G HG 24433-71000G</p>	<p>SF020</p>  <p>TCM 11242-83011</p>	<p>SF021</p>  <p>HY 1367880</p>	<p>SF026</p>  <p>HE 25783-70441</p>
<p>SF027</p>  <p>CR 119046</p>	<p>SF029</p>  <p>YT 5116674-00</p>	<p>SF030</p>  <p>KO 3EC-30-25540</p>	<p>SF031</p>  <p>NI 44070-00H00 MB 91B46-10412</p>
<p>SF032</p>  <p>NI 44060-11H06 MB 91B46-10313</p>	<p>SF033</p>  <p>MB 91B46-10314</p>	<p>SF034 CMP18</p>  <p>CL 246250</p>	<p>SF035</p>  <p>TY 47403-22000-71</p>
<p>SF036</p>  <p>CL 245961</p>	<p>SF037</p>  <p>HY 1627114</p>	<p>SF038</p>  <p>HY 1627115</p>	<p>SF039</p>  <p>HY 1643379</p>

Todos os códigos, nomes, descrições e marcas são unicamente para referência.
Não significa que as peças sejam originais ou genuínas ou que somos distribuidor oficial da Marca.

✉ roberto.tracto@hotmail.com

☎ 11 940 113 573

✉ gabriela.tracto@hotmail.com

☎ 11 988 809 639

✉ felipef.tracto@hotmail.com

☎ 11 988 810 734

✉ diego.tracto@hotmail.com

☎ 11 947 941 650

Out/2024